

TESTING / TESTEN / TESTOVÁNÍ

All tests done and confirmed by accredited test laboratory – IGTT Zlín.

Alle Attests wurden in der akkreditierten Prüfstelle – IGTT Zlín durchgeführt und bestätigt.

Všechny zkoušky provedeny a potvrzeny akreditovanou zkušební laboratoří – IGTT Zlín.




PUNCTURE RESISTANCE IN THE SIDEWALL AREA DURCHSCHLAGWIDERSTANDSFÄHIGKEIT IM BEREICH DER REIFENSEITENWAND ODOLNOST PROTI PRŮRAZU V OBLASTI BOČNICE

Comparison of each construction for the same dimension and same tread pattern in laboratory conditions.

Vergleich der einzelnen Konstruktionen für gleiche Grösse und gleichen Profil in Laborbedingungen.

Porovnání jednotlivých konstrukcí a technologií pro stejný rozměr a dezén v laboratorních podmínkách.




PUNCTURE RESISTANCE IN THE TREAD AREA DURCHSCHLAGWIDERSTANDSFÄHIGKEIT IM LAUFLÄCHENBEREICH ODOLNOST PROTI PRŮRAZU V OBLASTI KORUNY

Comparison of each technology for the same dimension and same tread pattern in laboratory conditions.

Vergleich der einzelnen Technologien für gleiche Grösse und gleichen Profil in Laborbedingungen.

Porovnání jednotlivých technologií pro stejný rozměr a dezén v laboratorních podmínkách.



TYRE LIFE AND ABRASION REIFENNUTZUNGSDAUER UND VERSCHLEISS ŽIVOTNOST A OBRUŠIVOST

Comparison of each construction for the same dimension and same tread pattern in laboratory conditions.

Vergleich der einzelnen Konstruktionen für gleiche Grösse und gleichen Profil in Laborbedingungen.

Porovnání jednotlivých konstrukcí pro stejný rozměr a dezén v laboratorních podmínkách.

